Bild 33 Absturz an Mühle nicht durchgängig

Bild 34 Absturz an Mühle nicht durchgängig

Bild 35 Abstürze an ehem. Mühle nicht durchgängig

Bild 36 sehr langer und dunkler Durchlass

Bild 37 Überleiter Schutter über Flutkanal (Ludl)

Bild 38 Ufergehölzsaum der Schutter im Stadtbereich

Bild 39 Gewässerlauf der Ludl mit wenig Beschattung

Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N Höhensystem: DHHN2016 (Status 170)

Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

ENTWURF

Gewässer II. Ordnung

Umsetzungskonzept 1_F173

Schutter von Brücke westlich Sächenfartmühle bis Mündung

Vorhaben:	Umsetzungskonzept 1_F173 Schutter von Brücke westlich Sächenfart-mühle bis Mündung	Anlage:	3
Vorhabensträger:	Freistaat Bayern	Plan-Nr.:	6
Landkreis:	Neuburg a. d. Donau, Eichstätt u. Stadt Ingolstadt		
Gemeinde:	Stadt Neuburg a. d. Donau, Nassenfels, Egweil, Buxheim, Stadt Ingolstadt	Schutzvermerk/Dateiname:	-
Maßstab: 1:5.000	Maßnahmenplan Schutter	Ausgabe vom	02/2025
		Ersatz für	12/2024
		Ursprung	-
Entwurfsverfasser	Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt		
Datum / Unterschrift Entwurfsverfasser	Datum / Unterschrift Vorhabensträger	entworfen	Landgraf
		gezeichnet	Landgraf
		geprüft	

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung

V:\WWAIN_PROJ_UTM\BiLkr_Ert\Schutter\UK_Schutter_UTM\UK_Schutter_UTM.aprx