



Flusswasserkörper (FWK)

Code	1_F188
Bezeichnung	Ziegelgraben, Brautlach, Sandrach von Einmündung der Brautlach bis Mündung
Vorgänger-FWK des BP 2009	identisch mit AP070

Beschreibung des Flusswasserkörpers

Länge Flusswasserkörper (km)	13
- Länge Gewässer 1. Ordnung [km]	0
- Länge Gewässer 2. Ordnung [km]	8
- Länge Gewässer 3. Ordnung [km]	5
Größe unmittelbares Einzugsgebiet des FWK [km ²]	23,8
Einstufung gemäß §28 WHG (HMWB/AWB)	-
Prägender Gewässertyp	F2.1: Bäche des Alpenvorlandes

Gebiete, in denen der Flusswasserkörper vollständig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit	Donau
Planungsraum	DLN: Donau (Lech bis Naab)
Planungseinheit	DLN_PE01: Donau (Lech bis Paar), Paar
Gemeinde/Stadt (Länge Gewässer 3. Ordnung mit Unterhaltungslast bei der jeweiligen Kommune in km)	Karlskron (4,3), Manching (-), Ingolstadt (-), Baar-Ebenhausen (0,7)

Zuständigkeiten

Zuständige Regierung	Oberbayern
Zuständiges Wasserwirtschaftsamt	Ingolstadt

Zusammenhang mit NATURA 2000-Gebiet(en) vorhanden?

FFH/SPA	Ja (FFH)
---------	----------

Ergebnisse der Bestandsaufnahme

(Bestandsaufnahme 2013)	
Risikoabschätzung bzgl. Zielerreichung bis 2021	
Zielerreichung Zustand gesamt	Unwahrscheinlich
Zielerreichung ökologischer/s Zustand/Potenzial	Unwahrscheinlich
Zielerreichung chemischer Zustand	Unwahrscheinlich
Zielerreichung chemischer Zustand (nichtubiquitäre Stoffe)	Zu erwarten
Ursächlicher Belastungsbereich bei Zielerreichung unklar oder unwahrscheinlich	
Organische Belastung	Nein
Nährstoffe	Anhaltspunkte vorhanden
Flussgebietsspezifische Schadstoffe	Nein
Bodeneintrag	Anhaltspunkte vorhanden
Hydromorphologische Veränderungen	Ja

Vorläufige Zustands- bzw. Potenzialbewertung des Flusswasserkörpers¹

(Bestandsaufnahme 2013)	
Ökologischer/s Zustand/Potenzial	Schlecht
Chemischer Zustand	Nicht gut
Ergebnisse zu Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands	
Phytoplankton	Nicht relevant
Makrophyten & Phyto-benthos	Unbefriedigend
Makrozoobenthos - Modul Saprobie	Gut
Makrozoobenthos - Modul Allgemeine Degradation	Unbefriedigend
Makrozoobenthos - Modul Versauerung	-
Fischfauna ²	Mäßig
Flussgebietsspezifische Schadstoffe	Umweltqualitätsnormen erfüllt
Details zum chemischen Zustand	
Chemischer Zustand (nichtubiquitäre Stoffe)	Gut
Chemischer Zustand (ubiquitäre Stoffe) ³	Nicht gut

¹ Wert in Klammern: vorläufiges Bewertungsergebnis, da Monitoringdaten bzw. Zustandsbewertung der Einzelkomponenten noch nicht vollständig vorliegend.

² Ergebnis mit *: Bewertung aufgrund neuerer Monitoringergebnisse, die Ende 2013 noch nicht vorlagen und daher nicht in die vorläufige Bewertung des ökolog. Zustands/Potenzials eingegangen sind.

³ Flächenhaftes Verfehlen der Umweltqualitätsnormen (UQN) in der EU (insbes. bei Quecksilber). Die UQN wurden als ökotoxikologische Grenzwerte ausschließlich für die aquatische Nahrungskette festgelegt.

Maßnahmenumsetzung

(In Umsetzung befindliche und/oder abgeschlossene Maßnahmen)	
Abwasser	In Umsetzung; 1; abgeschlossen: 0
Durchgängigkeit	Keine
Gewässerstruktur	In Umsetzung; 0; abgeschlossen: 1
Wasserabfluss und -entnahme	Keine
Landwirtschaft: Maßnahmen zur Erosionsminderung	In Umsetzung (Anzahl unbekannt)